

400 kVA Notstromaggregat mit IVECO Motor 8281 SRI 26

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Kufenrahmen
--------------	-----------	------------	-------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	IVECO	Motorart:	8281 SRI 26
Motor Nr.:	690 317	Motorleistung:	348 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECO 40-1S
Gen. Nr.:	835714	Generatorleistung:	400 kVA - 320 KW
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Parallelbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:	1.400	Tiefe ca. mm:	560
Höhe ca. mm:	1:900		

Tank

Tankausführung:		Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.500	Höhe ca. mm:	1.990
Breite ca. mm:	1.350	Gewicht ca. KG:	2.800

Nutzung

Zustand:	Neuwertig	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort - Kaunitz	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	47		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	10-549	Reserviert:	

Lieferumfang

Netzersatzanlage BJ 2001 bestehend aus: IVECO- Dieselmotor für Generatorantrieb mit elektronischen Drehzahlregler, Generator Mecc Alte, bürstenlos, elektronischer Regler, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler.

Kraftstoffverbrauch gemäß Iveco Datenblatt:

205 g/kw/H bei 100 % Last
204 g/kw/H bei 75 % Last
212 g/kw/H bei 50 % Last

Verbrennungsluftmenge: 1560 m³/Stunde
Abgasmenge bei Vollast: 1890 KG/stunde
Schmierölmenge: 36,5 Liter

Kühlwasservorheizung angebaut.

Die erste Inbetriebnahme erfolgte 28.05.2001

Notstromautomatik incl. Generatorschalter, eingebaut in einem 2 Feldrigen Schaltschrank, Automatik, Fabrikat SEG.

Tankanlage 1000 Liter, Abgaszusammenführung, Abgasschalldämpfer werden lose mitgeliefert.

Das Aggregat diente bislang zu Notstromversorgung und ist regelmäßig gewartet worden.

Produktbilder

